




-  Maschinenwäsche kalt (bis 30-40°C)
-  Maschinenwäsche warm (bis 60°C)
-  Maschinenwäsche heiß (bis 90°C)
-  Handwäsche
-  Nicht waschen, chemische Reinigung
-  Nicht bleichen
-  Trockner
-  Trockner kalt
-  Trockner warm
-  Trockner heiß
-  Nur chemisch reinigen
-  Nicht chemisch reinigen
-  Nicht heiß bügeln, max. 110°C
-  Mäßig heiß bügeln, max. 150°C
-  Heiß bügeln, max. 200°C