



Машинная стирка, низкая температура
(до 30-40°C)



Машинная стирка, средняя температура
(до 60°C)



Машинная стирка, высокая температура
(до 90°C)



Ручная стирка



Не стирать, сухая чистка (химчистка)



Не отбеливать



Можно сушить



Сушить при низкой температуре



Сушить при средней температуре



Сушить при высокой температуре



Только химчистка



Химчистка запрещена



Гладить при низкой температуре, до 110°C



Гладить при средней температуре, до 150°C



Гладить при высокой температуре, до 200°C