

Braun Satin Pro- ja Braun Satin Hair Colour -hiustenkuivaimien vapaaehtoinen takaisinvelo

BRAUN

Braun vetää takaisin markkinoilta huhtikuun 2007 ja marraskuun 2008 välisenä aikana valmistetut Braun Satin Pro- ja Braun Satin Hair Colour -hiustenkuivaimet vapaaehtoisena varotoimenpiteenä. Takaisinvelo ei koske mitään muita Braunin hiustenkuivaimia tai hiustenmuotoilutuotteita, joten kuluttajat voivat jatkaa muiden Braunin tuotteiden käyttöä tavalliseen tapaan.

Olemme päättäneet tehdä tämän takaisinvedon, koska pieni osa yllä mainituista hiustenkuivaimista ei täyttänyt Braunin laatustandardeja aiheuttaen mahdollisesti turvallisuusriskin, jos niitä ei käytetä ohjeiden mukaisesti. Hiustenkuivaimen liittyvä erityinen, mutta pieni riski on se, että tuote voi mennä oikosulkuun, ylikuumeta ja alkaa palaa, jos se jätetään kytkettynä pistorasiaan erittäin kosteassa ympäristössä, jopa sen ollessa pois päältä. Mikäli laitteesi kuuluu takaisinvedon piiriin, on erittäin tärkeää, että irrotat välittömästi pistokkeen pistorasiasta ja lopetat hiustenkuivaimen käytön kokonaan.

Braunin takaisin vedettävien hiustenkuivaimien tuotemallin numero on 3549 ja tuotantokoodien numerot 701–851. Tuotemallin numero sijaitsee kahvassa ja tuotantokoodi ilmanottoaukon ritilässä, joka löytyy poistamalla ensin suojaavan suodattimen laitteen takaosasta.

Katso alla olevat kaksi kohtaa löytääksesi laitteesi tuotantokoodin:

1. Katso, että laitteen kahvassa on tuotemallin numero 3549.



Braun Satin Pro –hiustenkuiva



Braun Satin Hair Colour -hiustenkuivain



Tuotemalli 3549

2. Katkaise laitteen virta ja irrota pistoke pistorasiasta. Poista laitteen takaosassa oleva suojaava suodatin.



3. Löydät tuotantokoodin, jonka pitäisi olla numeroiden 701 ja 851 väliltä, ilmanottoaukon ritilästä (ritilää voi joutua puhdistamaan hieman KUIVALLA liinalla).



Kuluttajia, joiden laitteiden tuotantokoodit ovat 701–851, neuvotaan soittamaan paikalliseen, maksuttomaan kuluttajapalveluun

0800 41071

josta saa lisätietoa laitteen vaihtamisesta. Tämä vapaaehtoisena varotoimenpiteenä suoritettu takaisinvento korostaa, että Braun on täysin sitoutunut varmistamaan, että tuotteemme täyttävät korkeimmat laatustandardit ilahduttaaksemme kuluttajiamme maailmanlaajuisesti laadukkailla tuotteilla. Braun pahoittelee takaisinvedosta aiheutunutta vaivaa.